

施工事例報告書		作成日付
カテゴリー	工 事 名 称	2011/9/30
ミスト	コーナン建設(株) UR森之宮団地耐震改修	作成者



No.	特 記 事 項
1	昨年(2010年)6月27日 仮囲い上部にパイプミスト 5基を設置した。 UR森之宮団地
2	本日 2011年9月30日 解体、撤収した。
3	1年3ヶ月、2シーズンの間 屋外設置したまま。
4	ミスト本体、高圧ホース、パイプ配管、ノズルすべてが雨ざらし、屋外暴露の後撤収。
5	解体前に現場で動作確認した。5台いずれも問題なく作動した。
6	ミスト本体カバーに多少チョーキング、錆が見られるものの問題はない。
7	高圧ホースはステンレス接続部、ホースゴム部分どちらも状態は良好。
8	ステン配管は取付金具部分のもらい錆び、汚れは見えるものの問題なし。
9	ノズルは樹脂のため紫外線により表面はザラツキ、部分的に白化している。動作には問題なかった。
10	ノズル中心部分はセラミック、黄色いポディー部はナイロン製、耐候性の高さが確認できた。